

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุง ลู่ - ลาน ยางสังเคราะห์ ภายในสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕,๘๐๐,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป - งานปรับปรุงผิว-ลานกรีฑาวาสถุยางสังเคราะห์
- งานติดตั้งท่อระบบรดน้ำใต้ดิน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ ๑๕,๘๐๐,๐๐๐.-บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
๖.๑ แบบรูปรายการงานปรับปรุง ลู่ - ลาน ยางสังเคราะห์ ภายในสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๗. รายชื่อคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|-----|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| ๗.๑ | นายเจริญชัย สุวรรณศรี | ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมกีฬา | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ | นายสำอังก์ เบ้าข้างเผือก | ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุง | กรรมการ |
| ๗.๓ | นายสมพงศ์ ภัทรศรีอนันต์ | หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร | กรรมการ |
| ๗.๔ | นายภัคธร มัศยาสกุลวงศ์ | วิศวกร ๖ | กรรมการ |
| ๗.๕ | นายวีระศักดิ์ อรุณพูลทรัพย์ | วิศวกร ๖ | กรรมการและเลขานุการ |

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายเจริญชัย สุวรรณศรี)
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมกีฬา

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสำอังก์ เบ้าข้างเผือก)
ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุง

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสมพงศ์ ภัทรศรีอนันต์)
หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร

ลงชื่อ กรรมการ
(นายภัคธร มัศยาสกุลวงศ์)
วิศวกร ๖

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ
(นายวีระศักดิ์ อรุณพูลทรัพย์)
วิศวกร ๖

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งานซ่อมบำรุงอาคาร ก่อซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
ชื่อโครงการ งานปรับปรุง ลู่ - ลาน ยางสังเคราะห์ ภายในสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ 25 ธันวาคม 2567

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงผิวลู่วิ่ง - ลานกรีฑาวัสดุยางสังเคราะห์	12,536,418.10	1.2701	15,922,504.63	
2	งานติดตั้งท่อระบบรดน้ำใต้ดิน	20,560.00	1.2701	26,113.25	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....15.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่างานก่อสร้าง

15,948,617.88



(นายเจริญชัย สุวรรณศรี)
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมกีฬา
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสำเภางค์ เป้าช้างเผือก)
ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุง
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายภัคธร มัทยาสกุลวงศ์)
วิศวกร 6
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสมพงษ์ ภัทรศรีอนันต์)
หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิระศักดิ์ อรุณพูลทรัพย์)
วิศวกร 6
กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

งานซ่อมบำรุงอาคาร ก่อซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

ชื่อโครงการ งานปรับปรุง ลู่วิ่ง - ลาน ยางสังเคราะห์ ภายในสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี


หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ 25 ธันวาคม 2567

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง
1	กลุ่มงาน/งานอาคาร	15,948,617.88
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น	15,948,617.88
	ปรับตัวเลขตามสำนักงบประมาณ	15,800,000.00
	ตัวอักษร	สิบห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน



(นายเจริญชัย สุวรรณศรี)
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมกีฬา
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสำอังก์ เป้าข้างเผือก)
ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุง
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสมพงศ์ ภัทรศรีอนันต์)
หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายภัคธร มัทยาสกุลวงศ์)
วิศวกร 6
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวีระศักดิ์ อรุณพูลทรัพย์)
วิศวกร 6
กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง


แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

งานซ่อมบำรุงอาคาร กองซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุง ลู่วิ่ง - ลาน ยางสังเคราะห์ ภายในสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
 สถานที่ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ 25 ธันวาคม 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ		
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน				
1	งานปรับปรุงลู่วิ่ง - ลานกรีฑาวัดดุยางสังเคราะห์										
	1.1 งานลอกผิวยางสังเคราะห์เดิมออก พร้อมขนทิ้ง	8,140.00	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	162,800.00	162,800.00			
	1.2 แทคโคท (Tack Coat)	8,140.00	ตร.ม.	13.90	113,146.00	รวมค่าดำเนินการ		113,146.00			
	1.3 ซ่อมปรับระดับ ผิวแอสฟัลท์ ความหนาไม่น้อยกว่า 3 ซม.	8,140.00	ตร.ม.	136.14	1,108,179.60	รวมค่าดำเนินการ		1,108,179.60			
	1.4 Synthetic หนาไม่น้อยกว่า 13 มม. ระบบ Full PUR พร้อมตีเส้นสนาม	6,414.00	ตร.ม.	1,320.00	8,466,480.00	250.00	1,603,500.00	10,069,980.00			
	1.5 Synthetic หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ระบบ Full PUR (บริเวณ Safety zone)	1,726.00	ตร.ม.	510.00	880,260.00	100.00	172,600.00	1,052,860.00			
	1.6 งานทาสีฟารางระบายน้ำรอบลู่วิ่งด้านใน (ทาสีกันสนิม 2 ครั้ง ทาทับหน้า 2 ครั้ง ใช้สีเกรด A)	99.50	ตร.ม.	60.00	5,970.00	35.00	3,482.50	9,452.50			
	1.7 งานซ่อมแซมคั่นคอนกรีตรอบลู่วิ่ง	1.00	เหมา	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00			
	รวมรายการที่ 1 เป็นเงิน							12,536,418.10			
2	งานติดตั้งท่อระบบรดน้ำใต้ดิน										
	2.1 ท่อ PB Class 200 PSI ขนาด ๑ 4"	16.00	ม.	1,010.00	16,160.00	150.00	2,400.00	18,560.00			
	2.2 อุปกรณ์ประกอบ (เชื่อมต่อกับระบบท่อเดิม รวมงานขุดดิน)	1.00	เหมา	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00			
	รวมรายการที่ 2 เป็นเงิน							20,560.00			
 (นายภัคธร มัตยาสกุลงานต์) วิศวกร 6			 (นายวีระศักดิ์ อรุณพลทรัพย์) วิศวกร 6			 (นายสมพงษ์ ภัทรศรีอินันต์) หัวหน้างานซ่อมบำรุงอาคาร			 (นายสำอางค์ เบ้าข้างเผือก) ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุง		 (นายเจริญชัย สุวรรณศรี) ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมกีฬา